





# ISTRUZIONI DI POSA PHONOLOOK ECOMONO SOSPENSIONE A SOFFITTO




**LA SCELTA DELLE VITI E DEI TASSELLI E' ESCLUSIVA RESPONSABILITA' DELLA' APPLICATORE.**


PHONOLOOK ECOMONO - 6 PUNTI




PHONOLOOK ECOMONO - 3 PUNTI



MORSETTO CILINDRICO




MORSETTO STRINGICAVO



GHIERA DI SICUREZZA



MORSETTO CILINDRICO



CAVO IN ACCIAIO




NELLA SEGUENTE TABELLA SONO RIPORTATE LE DISTANZE DEI FORI DAL BORDO DEL PANNELLO.

DIMENSIONI	N° PUNTI DI FISSAGGIO	DISTANZA X	DISTANZA CAVO DAL BORDO	
			DISTANZA Y	DISTANZA C
300 mm x 1200 mm	2	175 mm	150 mm	-
300 mm x 1800 mm	3	175 mm	150 mm	L/2
600 mm x 600 mm	4	175 mm	175 mm	-
600 mm x 1200 mm	4	175 mm	175 mm	-
600 mm x 1800 mm	6	175 mm	175 mm	L/2
1200 mm x 1200 mm	4	175 mm	175 mm	-



FASE  
1

## FORATURA




1. ESEGUIRE I FORI NEI PUNTI INDICATI NELLA TABELLA.



FASE  
2


## FISSAGGIO MORSETTO

2. INSERIRE IL TASSELLO A ESPANSIONE.
3. FISSARE CON LA VITE IL MORSETTO CILINDRICO



FASE  
3

## FISSAGGIO MORSETTO STRINGICAVO




4. INSERIRE IL CAVO NEL MORSETTO STRINGICAVO E NEL MORSETTO CILINDRICO, FACENDOLO FUORIUSCIRE DAL FORO LATERALE.
5. AVVITARE COMPLETAMENTE IL MORSETTO STRINGICAVO.
6. STRINGERE CON FORZA LA GHIERA DI SICUREZZA.



FASE  
4

## APPLICAZIONE MORSETTO AL PANNELLO




9. AVVITARE COMPLETAMENTE IL MORSETTO STRINGICAVO.
10. REGOLARE LA LUNGHEZZA DEL CAVO RISPETTANDO LA QUOTA RIPORTATA NEL PROGETTO.
11. STRINGERE CON FORZA LA GHIERA DI SICUREZZA.



FASE  
6

## VERIFICA FINALE




7. FISSARE IL MORSETTO CON LA VITE NEL PANNELLO.
8. INSERIRE IL CAVO NEL MORSETTO STRINGICAVO E NEL MORSETTO CILINDRICO, FACENDOLO FUORIUSCIRE DAL FORO LATERALE.



FASE  
5

## POSA DEL PANNELLO



12. VERIFICARE LA CHIUSURA DELLA GHIERA DI SICUREZZA E DEL GANCIO.
13. VERIFICARE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO.