




ISTRUZIONI DI POSA PHONOLOOK ECOTWIN SOSPENSIONE A BAFFLE




LA SCELTA DELLE VITI E DEI TASSELLI è ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DELL' APPLICATORE.


PHONOLOOK SOLUTION BAFFLE



MORSETTO CILINDRICO



MORSETTO STRINGICAVO



GHIERA DI SICUREZZA



MORSETTO CILINDRICO



CAVO IN ACCIAIO




NELLA SEGUENTE TABELLA SONO RIPORTATE LE DISTANZE DEI FORI DAL BORDO DEL PANNELLO.

DIMENSIONI	N° CAVI	DISTANZA CAVO DAL BORDO	
		DISTANZA X	DISTANZA Y
300 mm x 1200 mm	2	50 mm	25 mm
300 mm x 1800 mm			
600 mm x 600 mm			
600 mm x 1200 mm			
600 mm x 1800 mm			
1200 mm x 1200 mm			



FASE
1

FORATURA




1. ESEGUIRE I FORI NEI PUNTI INDICATI NELLA TABELLA.



FASE
2

FISSAGGIO MORSETTO


2. INSERIRE IL TASSELLO A ESPANSIONE.
3. FISSARE CON LA VITE IL MORSETTO CILINDRICO



FASE
3

FISSAGGIO MORSETTO STRINGICAVO


4. INSERIRE IL CAVO NEL MORSETTO STRINGICAVO E NEL MORSETTO CILINDRICO, FACENDOLO FUORIUSCIRE DAL FORO LATERALE.
5. AVVITARE COMPLETAMENTE IL MORSETTO STRINGICAVO.
6. STRINGERE CON FORZA LA GHIERA DI SICUREZZA.





FASE
4

APPLICAZIONE DEL MORSETTO NEL PANNELLO.




7. FISSARE IL MORSETTO AL BORDO DEL PANNELLO.

8. INSERIRE IL CAVO NEL MORSETTO STRINGICAVO E NEL MORSETTO CILINDRICO, FACENDOLO FUORIUSCIRE DAL FORO LATERALE.



FASE
5

POSA DEL PANNELLO



9. AVVITARE COMPLETAMENTE IL MORSETTO STRINGICAVO.


10. STRINGERE CON FORZA LA GHIERA DI SICUREZZA.

11. REGOLARE LA LUNGHEZZA DEL CAVO RISPETTANDO LA QUOTA RIPORTATA NEL PROGETTO.



FASE
6

VERIFICA FINALE



12. VERIFICARE LA CHIUSURA DELLA GHIERA DI SICUREZZA E DEL GANCIO.

13. VERIFICARE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO.