





# ISTRUZIONI DI POSA PHONOLOOK ECOMONO CON KIT DISTANZIATO A SOFFITTO




**LA SCELTA DELLE VITI E DEI TASSELLI E' ESCLUSIVA RESPONSABILITA' DELL' APPLICATORE.**


PHONOLOOK ECOMONO - 6 PUNTI




PHONOLOOK ECOMONO - 3 PUNTI





MORSETTO CILINDRICO



MORSETTO TUBOLARE



MAGNETE




NELLA SEGUENTE TABELLA SONO RIPORTATE LE DISTANZE DEI FORI DAL BORDO DEL PANNELLO.

DIMENSIONI	PUNTI DI FISSAGGIO	DISTANZA X	DISTANZA CAVO DAL BORDO	
			DISTANZA Y	DISTANZA C
300 mm x 1200 mm	2	175 mm	150 mm	-
300 mm x 1800 mm	3	175 mm	150 mm	L/2
600 mm x 600 mm	4	175 mm	175 mm	-
600 mm x 1200 mm	4	175 mm	175 mm	-
600 mm x 1800 mm	6	175 mm	175 mm	L/2
1200 mm x 1200 mm	4	175 mm	175 mm	-



FASE  
1

## FORATURA




1. ESEGUIRE I FORI NEI PUNTI INDICATI NELLA TABELLA.



FASE  
2

## FISSAGGIO MORSETTO




2. INSERIRE IL TASSELLO A ESPANSIONE.
3. FISSARE CON LA VITE IL MORSETTO CILINDRICO
4. AVVITARE AL MORSETTO IL MORSETTO TUBOLARE



FASE  
3

## FISSAGGIO CAVO DI SICUREZZA




5. FISSARE IL CAVO CON LA VITE NEL FORO DELLA PIASTRA, INTERPONENDO LA RONDELLA IN DOTAZIONE .



FASE  
4

## FISSAGGIO ASOLA



6. FISSARE L'ASOLA AL MORSETTO TUBOLARE


7. FISSARE LA CALAMITA AL MORSETTO

8. PROCEDERE CON LA POSA DEL PANNELLO.




FASE  
6

## FINAL CHECK



FASE  
5

## POSA PANNELLO



9. VERIFICARE CHE LA CALAMITA NON FUORIESCA DAL PERIMETRO DELLA PIASTRA PRESENTE NEL PANNELLO.

10. VERIFICARE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO.